

IMPORT ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE 507580 spuštěn v 2025-09-03 11:33:02

Načtení reseneuzemi_p.shp

Tabulka ReseneUzemi úspěšně načtena

Počet prvků v tabulce ReseneUzemi : 1

Zkontrolováno: Tabulka ReseneUzemi neobsahuje nulové geometrie

Varování: Neexistuje soubor uzemiprvkyrp_p.shp

Načtení plochyrzv_p.shp

Tabulka PlochyRZV úspěšně načtena

Počet prvků v tabulce PlochyRZV : 511

Zkontrolováno: Tabulka PlochyRZV neobsahuje nulové geometrie

Načtení zastaveneuzemi_p.shp

Tabulka ZastaveneUzemi úspěšně načtena

Počet prvků v tabulce ZastaveneUzemi : 30

Zkontrolováno: Tabulka ZastaveneUzemi neobsahuje nulové geometrie

Načtení uzemnirezervy_p.shp

Tabulka UzemniRezervy úspěšně načtena

Počet prvků v tabulce UzemniRezervy : 1

Zkontrolováno: Tabulka UzemniRezervy neobsahuje nulové geometrie

Varování: Neexistuje soubor koridoryp_p.shp

Načtení koridoryn_p.shp

Tabulka KoridoryN úspěšně načtena

Počet prvků v tabulce KoridoryN : 9

Zkontrolováno: Tabulka KoridoryN neobsahuje nulové geometrie

Načtení plochyzmen_p.shp

Tabulka PlochyZmen úspěšně načtena

Počet prvků v tabulce PlochyZmen : 105

Zkontrolováno: Tabulka PlochyZmen neobsahuje nulové geometrie

Varování: Neexistuje soubor plochypodm_p.shp

Načtení vpsvpoas_p.shp

Tabulka VpsVpoAs úspěšně načtena

Počet prvků v tabulce VpsVpoAs : 51

Zkontrolováno: Tabulka VpsVpoAs neobsahuje nulové geometrie

Načtení vpsvpoas_l.shp

Tabulka VpsVpoAs úspěšně načtena

Počet prvků v tabulce (linie) VpsVpoAs : 3

Zkontrolováno: Tabulka VpsVpoAs (linie) neobsahuje nulové geometrie

Načtení uses_p.shp

Tabulka USES úspěšně načtena

Počet prvků v tabulce USES : 50

Zkontrolováno: Tabulka USES neobsahuje nulové geometrie

Varování: Neexistuje soubor systemsidelnizelene_p.shp

Varování: Neexistuje soubor systemverprostr_p.shp

----- KONTROLY -----

----- KONTROLA - ReseneUzemi (plochy) -----

Zkontrolováno: V tabulce ReseneUzemi neexistují nevalidní geometrie

Zkontrolováno: V tabulce ReseneUzemi neexistují protínající se geometrie

Zkontrolováno: V tabulce ReseneUzemi v atributu Obec_Kod jsou pouze povolené hodnoty
Zkontrolováno: V tabulce ReseneUzemi neexistují geometrie v nesouladu s hranicí obce v RÚIAN.
Zkontrolováno: V tabulce ReseneUzemi má geometrie správnou velikost
Status: OK

----- KONTROLA - PlochyRZV (plochy) -----
Zkontrolováno: V tabulce PlochyRZV neexistují nevalidní geometrie
Zkontrolováno: V tabulce PlochyRZV neexistují protínající se geometrie
Zkontrolováno: V tabulce PlochyRZV neexistují geometrie přesahující mimo řešené území
Zkontrolováno: V tabulce PlochyRZV v atributu CasH jsou pouze povolené hodnoty
Zkontrolováno: V tabulce PlochyRZV v atributu Typ jsou pouze povolené hodnoty
Zkontrolováno: V tabulce PlochyRZV v atributu Index jsou pouze povolené hodnoty
Status: OK

----- KONTROLA - ZastaveneUzemi (plochy) -----
Zkontrolováno: V tabulce ZastaveneUzemi neexistují nevalidní geometrie
Zkontrolováno: V tabulce ZastaveneUzemi neexistují protínající se geometrie
Zkontrolováno: V tabulce ZastaveneUzemi neexistují malé díry mezi prvky
Zkontrolováno: V tabulce ZastaveneUzemi neexistují geometrie přesahující mimo řešené území
Zkontrolováno: V tabulce ZastaveneUzemi v atributu Obec_Kod jsou pouze povolené hodnoty
Status: OK

----- KONTROLA - UzemniRezervy (plochy) -----
Zkontrolováno: V tabulce UzemniRezervy neexistují nevalidní geometrie
Zkontrolováno: V tabulce UzemniRezervy neexistují geometrie přesahující mimo řešené území
Zkontrolováno: V tabulce UzemniRezervy v atributu Id jsou pouze povolené hodnoty
Zkontrolováno: V tabulce UzemniRezervy v atributu Typ jsou pouze povolené hodnoty
Status: OK

----- KONTROLA - KoridoryN (plochy) -----
Zkontrolováno: V tabulce KoridoryN neexistují nevalidní geometrie
Zkontrolováno: V tabulce KoridoryN neexistují duplicity
Zkontrolováno: V tabulce KoridoryN neexistují geometrie přesahující mimo řešené území
Zkontrolováno: V tabulce KoridoryN v atributu Id jsou pouze povolené hodnoty
Status: OK

----- KONTROLA - PlochyZmen (plochy) -----
Zkontrolováno: V tabulce PlochyZmen neexistují nevalidní geometrie
Zkontrolováno: V tabulce PlochyZmen neexistují protínající se geometrie
Zkontrolováno: V tabulce PlochyZmen neexistují malé díry mezi prvky
Zkontrolováno: V tabulce PlochyZmen neexistují geometrie přesahující mimo řešené území
Zkontrolováno: V tabulce PlochyZmen v atributu Id jsou pouze povolené hodnoty
Zkontrolováno: V tabulce PlochyZmen v atributu Etapizace jsou pouze povolené hodnoty
Zkontrolováno: V tabulce PlochyZmen všechny plochy (P), které mají ležet v zastavěném území, v něm leží
Zkontrolováno: V tabulce PlochyZmen všechny plochy, které mají ležet mimo zastavěné území, mimo něj leží
Status: OK

----- KONTROLA - VpsVpoAs (plochy) -----
Zkontrolováno: V tabulce VpsVpoAs neexistují nevalidní geometrie
Zkontrolováno: V tabulce VpsVpoAs neexistují duplicity
Zkontrolováno: V tabulce VpsVpoAs neexistují geometrie přesahující mimo řešené území

Zkontrolováno: V tabulce VpsVpoAs v atributu Id jsou pouze povolené hodnoty
Zkontrolováno: V tabulce VpsVpoAs jsou všechny prvky (VU) v souladu s vrstvou
USES
Status: OK

----- KONTROLA - VpsVpoAs (linie) -----
Zkontrolováno: V tabulce VpsVpoAs neexistují nevalidní geometrie
Zkontrolováno: V tabulce VpsVpoAs neexistují neprosté geometrie
Zkontrolováno: V tabulce VpsVpoAs neexistují duplicity
Zkontrolováno: V tabulce VpsVpoAs neexistují geometrie přesahující mimo řešené
území
Zkontrolováno: V tabulce VpsVpoAs v atributu Id jsou pouze povolené hodnoty
Zkontrolováno: V tabulce VpsVpoAs jsou všechny prvky (VU) v souladu s vrstvou
USES
Status: OK

----- KONTROLA - USES (plochy) -----
Zkontrolováno: V tabulce USES neexistují nevalidní geometrie
Zkontrolováno: V tabulce USES neexistují protínající se geometrie
Zkontrolováno: V tabulce USES neexistují malé díry mezi prvky
Zkontrolováno: V tabulce USES neexistují geometrie přesahující mimo řešené území
Zkontrolováno: V tabulce USES v atributu Cash jsou pouze povolené hodnoty
Zkontrolováno: V tabulce USES v atributu Typ jsou pouze povolené hodnoty
Zkontrolováno: V tabulce USES v atributu Označení jsou pouze povolené hodnoty
Zkontrolováno: V tabulce USES jsou v souladu atributy Typ a Označení
Status: OK

----- KONTROLY VZTAHŮ MEZI VRSTVAMI -----
Zkontrolováno: Neexistují protínající se geometrie mezi tabulkami PlochyRZV_p a
KoridoryP_p
Zkontrolováno: Neexistují díry mezi prvky PlochyRZV_p a KoridoryP_p
Zkontrolováno: Řešené území a kombinace vrstev PlochyRZV_p a KoridoryP_p jsou v
souladu
Status: OK

----- KONTROLA RASTRŮ -----
----- Kontrola textů -----

----- Kontrola vykresy.xml -----
Zkontrolováno: Soubor vykresy.xml je validní a v souladu s požadavky viz.
<https://etl-up-new.uur.cz/etl-v2/help>.

----- Kontrola souborů -----
Zkontrolováno: výkres 507580_1_ZCU.png uvedený v seznamu vykresy.xml je mezi
předanými výkresy.
Zkontrolováno: výkres 507580_2_HLV.png uvedený v seznamu vykresy.xml je mezi
předanými výkresy.
Zkontrolováno: výkres 507580_3_VPS.png uvedený v seznamu vykresy.xml je mezi
předanými výkresy.
Zkontrolováno: výkres 507580_4_KOV.png uvedený v seznamu vykresy.xml je mezi
předanými výkresy.
Zkontrolováno: výkres 507580_5_HLI.png uvedený v seznamu vykresy.xml je mezi
předanými výkresy.
Zkontrolováno: výkres 507580_6_HLI.png uvedený v seznamu vykresy.xml je mezi
předanými výkresy.
Zkontrolováno: výkres 507580_7_HLI.png uvedený v seznamu vykresy.xml je mezi
předanými výkresy.

----- Kontrola pdf -----
Zkontrolováno: 507580_1_ZCU.pdf je validní PDF/A
Zkontrolováno: 507580_2_HLV.pdf je validní PDF/A
Zkontrolováno: 507580_3_VPS.pdf je validní PDF/A
Zkontrolováno: 507580_4_KOV.pdf je validní PDF/A

Zkontrolováno: 507580_5_HLI.pdf je validní PDF/A
Zkontrolováno: 507580_6_HLI.pdf je validní PDF/A
Zkontrolováno: 507580_7_HLI.pdf je validní PDF/A

----- Kontrola prostorové reference -----

----- Kontrola metadat -----

Zkontrolováno: Všechny výkresy jsou opatřeny popisem ve vykresy.xml

----- Kontrola rozlišení -----

Zkontrolováno: soubor 507580_1_ZCU.png má rozlišení 300.02
Zkontrolováno: soubor 507580_2_HLV.png má rozlišení 300.02
Zkontrolováno: soubor 507580_3_VPS.png má rozlišení 300.02
Zkontrolováno: soubor 507580_4_KOV.png má rozlišení 300.02
Zkontrolováno: soubor 507580_5_HLI.png má rozlišení 300.02
Zkontrolováno: soubor 507580_6_HLI.png má rozlišení 300.02
Zkontrolováno: soubor 507580_7_HLI.png má rozlišení 300.02

----- Kontrola barevné hloubky -----

Zkontrolováno: soubor 507580_1_ZCU.png má bitovou hloubku 24 bitu
Zkontrolováno: soubor 507580_2_HLV.png má bitovou hloubku 24 bitu
Zkontrolováno: soubor 507580_3_VPS.png má bitovou hloubku 24 bitu
Zkontrolováno: soubor 507580_4_KOV.png má bitovou hloubku 24 bitu
Zkontrolováno: soubor 507580_5_HLI.png má bitovou hloubku 24 bitu
Zkontrolováno: soubor 507580_6_HLI.png má bitovou hloubku 24 bitu
Zkontrolováno: soubor 507580_7_HLI.png má bitovou hloubku 24 bitu

----- Kontrola umístění -----

Zkontrolováno: Výkres 507580_1_ZCU.png je osazený v rámci řešeného území.
Zkontrolováno: Výkres 507580_2_HLV.png je osazený v rámci řešeného území.
Zkontrolováno: Výkres 507580_3_VPS.png je osazený v rámci řešeného území.
Zkontrolováno: Výkres 507580_4_KOV.png je osazený v rámci řešeného území.
Zkontrolováno: Výkres 507580_5_HLI.png je osazený v rámci řešeného území.
Zkontrolováno: Výkres 507580_6_HLI.png je osazený v rámci řešeného území.
Zkontrolováno: Výkres 507580_7_HLI.png je osazený v rámci řešeného území.

----- KONTROLA TEXTŮ -----

OK 507580_text.pdf je ve formátu pdf/a
Status: OK

Finální shp vytvořeny a zazipovány.

----- KONEC IMPORTU -----

IMPORT ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE 507580 ukončen v 2025-09-03 11:34:02
Status: Varování